

Vägverket Region Sydöst
Linköping

Objekt: Mölltorps läge 1:8
Beskrivning: Väg 137, sommartrafik,
Handläggare: C Delling
Filnamn:

RESULTAT	
Ekvivalentnivå	
	dBA
Frifältsvärde	52
Innenivå efter korrektion för fasadisolering (-27,0 dBA)	25
Maxnivå, 5,00% överskridande	
	dBA
Frifältsvärde	55
Innenivå efter korrektion för fasadisolering (-27,0 dBA)	28

RA, tr fönster 24 dBA (labvärden)

Vägelement	1
Antal fordon/dygn	20240
Andel tunga fordon (%)	4
Medelhastighet, lätta fordon (km/h)	70
Medelhastighet, tunga fordon (km/h)	70
Vägbredd körytan (m)	13,0
Bankhöjd (m)	0,0
Väglutning (promille)	0
Mottagaravstånd (m)	110,0
Mottagarhöjd (m)	2,0
Vinkelområde (grader)	0-180
Marktyp skärm-mottagare	Mjuk
Skärm	Nej
Speciell korrektion	Nej
Korrektion för vägbeläggning	Nej

Vägverket Region Sydöst
Linköping

Objekt: **Mörbylånga Möllstorp 1:16**
Beskrivning: **Väg 137, sommartrafik**
Handläggare: C Delling
Filnamn:

RESULTAT	
Ekvivalentnivå	
Frifältsvärde	57 dBA
Innenivå efter korrektion för fasadisolering (-28,0 dBA)	29
Maxnivå, 5,00% överskridande	
Frifältsvärde	63 dBA
Innenivå efter korrektion för fasadisolering (-28,0 dBA)	35

RA,tr fönster 25 dBA (labvärden)

Vägelement	1
Antal fordon/dygn	20240
Andel tunga fordon (%)	4
Medelhastighet, lätta fordon (km/h)	70
Medelhastighet, tunga fordon (km/h)	70
Vägbredd körytan (m)	9,0
Bankhöjd (m)	0,0
Väglutning (promille)	0
Mottagaravstånd (m)	58,0
Mottagarhöjd (m)	2,0
Vinkelområde (grader)	0-180
Marktyp skärm-mottagare	Mjuk
Skärm	Nej
Speciell korrektion	Nej
Korrektion för vägbeläggning	Nej